

大型トラックの制動装置のサービスキャンペーンについて

平成 18年4月14日

(開始日：平成18年4月14日)

平成18年4月4日、日産ディーゼル工業株式会社は、下記のサービスキャンペーンを国土交通省に通知しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 電子制御式ブレーキにおいて、制御用電磁弁内部の基盤回路の材質が不適切なため、当該電磁弁内部のゴムパッキンから発生した硫黄系ガス等により回路の一部に腐食が発生するものがあり、停車時に警報ブザーの吹鳴及び警報ランプが点灯します。走行時においては、ブレーキ操作時に車両振動が発生する場合がありますが、ブレーキは正常に作動します。警報を発したままの状態で使用を続けると腐食が徐々に進行し、最悪の場合、回路の一部が断線し、警報ランプが点灯するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、当該電磁弁を対策品と交換します。

3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製造している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KL-CK482BAT KL-CK482BHT	CK482B-01288～CK482B-31848 平成14年 8月21日～平成16年 8月24日	2,546
KL-CK482DAT KL-CK482DHT	CK482D-00090～CK482D-30097 平成14年 8月26日～平成16年 8月24日	132
KL-CK482EAT KL-CK482EHT	CK482E-00103～CK482E-30155 平成14年 8月23日～平成16年 8月24日	185
KL-CK482KAT	CK482K-30002～CK482K-30023 平成14年11月28日～平成16年 8月 7日	22
KL-CK542BAT KL-CK542BHT	CK542B-00085～CK542B-30037 平成14年 8月24日～平成16年 8月 7日	52
KL-CK552BAT KL-CK552BHT	CK552B-00674～CK552B-30340 平成14年 8月26日～平成16年 8月23日	534
KL-CK552DAT	CK552D-00010 平成15年 5月13日	1
KL-CK552EAT KL-CK552EHT	CK552E-00058～CK552E-30002 平成14年 9月10日～平成16年 8月19日	21
KL-CK552KHT	CK552K-00035～CK552K-00046 平成14年 8月23日～平成15年 6月 7日	12
KL-CK632BAT KL-CK632BHT	CK632B-00197～CK632B-00249 平成14年 8月22日～平成15年 6月27日	51
KL-CK632DHT	CK632D-00006 平成15年 3月25日	1
KL-CK632EAT KL-CK632EHT	CK632E-00009～CK632E-00012 平成15年 1月31日～平成15年 6月 5日	4
KL-CW542GHT	CW542G-00055～CW542G-30149 平成14年 8月30日～平成16年 8月21日	164
KL-CW542HHT	CW542H-00056～CW542H-30052 平成14年 9月11日～平成16年 8月16日	71
KL-CW552GXT	CW552G-00010～CW552G-00012 平成14年11月26日～平成15年 5月13日	3
KL-CW632GHT	CW632G-00673～CW632G-30294 平成14年 8月22日～平成16年 8月23日	438
	製作期間の全体の範囲 平成14年8月21日～平成16年8月24日	合計 4,237台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りの日産ディーゼル販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。