

中型トラックの灯火装置のリコールについて

平成 17年6月30日

リコール届出番号1470

平成17年6月30日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 灯火装置の電気回路が不適切なため、補助制動装置（電磁リターダ）作動時に制動灯が点灯しません。また、この不具合の発生により電磁リターダ電子制御機器内の制動灯点灯用電気回路が損傷するものがあり、その場合も、電磁リターダ作動時に制動灯が点灯しません。

2. 改善の内容

- 全車両、当該回路に電気配線を追加するとともに、電磁リターダ電子制御機器を新品と交換します。

3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
PB-MK36A	MK36A-00604 平成16年 8月27日	1
PB-MK36B	MK36B-00115 平成17年 1月25日	1
PB-MK37A	MK37A-00070～MK37A-00994 平成16年 7月13日～平成17年 2月22日	16
PB-MK37B	MK37B-00004～MK37B-00202 平成16年 6月25日～平成17年 2月19日	7
PK-PK36A	PK36A-00004～PK36A-00053 平成16年 8月 7日～平成17年 2月25日	44
PK-PK37A	PK37A-00005～PK37A-00112 平成16年 7月12日～平成17年 2月17日	58
PK-PK37B	PK37B-00001～PK37B-00021 平成16年 7月21日～平成17年 2月11日	20
計7型式	(製作期間の全体の範囲) (計 1 車種) 平成16年6月25日～平成17年2月25日	合計147台

備考：

本届出は、平成17年5月10日付け届出番号「1421」で届出を行ったものでありますが、改善措置の内容を見直し、再度届出し対策を行うものです。

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。