

# 大型バスの乗車装置のリコールについて

平成 25年12月17日

## リコール届出番号3271

平成25年12月17日、UDトラックス株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

### 1. 不具合の状況

- 大型バスの運転者席において、座席ベルトの巻取り器を格納するカバーのスリット端部の加工が不適切なものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、座席ベルトが当該スリット端部に引っ掛かり、損傷するおそれがあります。

### 2. 改善の内容

- 全車両、運転者席座席ベルトのカバーを点検し、不良品と認められたものは良品のカバーに交換します。また、当該座席ベルトに損傷が認められたものは、新品に交換します。

### 3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している大型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	対象台数
ニッサンディーゼル	BKG- AS96JP	「スペース アロ-A」	AS96JP-20008～AS96JP-20020 平成20年2月21日～平成20年7月10日	6
	(計1型式)	(計1車種 )	(製作期間の全体の範囲) 平成20年2月21日～平成20年7月10日	(計6台)

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

---

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

# 改善箇所説明図



改善前	改善後

大型バスの運転者席において、座席ベルトの巻取り器を格納するカバーのスリット端部の加工が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、座席ベルトが当該スリット端部に引っ掛かり、損傷するおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、運転者席座席ベルトのカバーを点検し、不良品と認められたものは良品のカバーに交換する。また、当該座席ベルトに損傷が認められたものは、新品に交換する。

注：□ は、交換の対象になる部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB144」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。