

大型トラック ラジエーターロアホースのリコールについて

平成 30年11月15日

リコール届出番号：4374

(届出日：平成30年11月15日 作業開始日：平成30年11月16日)

UDトラックス株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。
ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願ひ申し上げます。
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

大型トラックの冷却装置において、ラジエーターロアホースの組付け方法が不適切なため、当該ホースとエンジンアンダーカバーの隙間が狭いものがあります。
そのため、当該ホースが膨張した場合、エンジンアイドル時においてエンジンアンダーカバーが振動することにより双方が干渉して、当該ホースが損傷することがあります。そのままの状態で使用を続けると、当該ホースに亀裂が生じ冷却水が漏れ、そのため、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、ラジエーターロアホースの組付け状態を確認・修正し、エンジンアンダーカバーを対策品と交換します。なお、ラジエーターロアホースに損傷があるものは新品と交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコー ル対象 車の台 数
UD トラック ス	LDG-CD5ZE LKG-CD5ZE QKG- CD5ZE QPG- CD5ZE	「クオン」	CD5ZE-000102 ~ CD5ZE-030150 平成22年03月05日 ~ 平成27年08月04日	419
			JNCMM60C8GU000151 ~ JNCMM60C5HU025882 平成27年09月14日 ~ 平成29年08月22日	289
	計4型式	計1車種	(製作期間の全体の範囲) 平成22年03月05日 ~ 平成29年08月22日	計708台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室

〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



大型トラックの冷却装置において、ラジエータロアホースの組付け方法が不適切なため、当該ホースとエンジンアンダーカバーの隙間が狭いものがある。そのため、当該ホースが膨張した場合、エンジンアイドリング時においてエンジンアンダーカバーが振動することにより双方が干渉して、当該ホースが損傷することがある。そのままの状態で使用を続けると、当該ホースに亀裂が生じ冷却水が漏れ、そのため、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ラジエータロアホースの組付け状態を確認・修正し、エンジンアンダーカバーを対策品と交換する。なお、ラジエータロアホースに損傷があるものは新品と交換する。

注： は交換及び は点検・修正（必要に応じて交換）する部品を示す。

識別： ラジエータ側ロアホースバンドの下から見える箇所に白色または黄色のペイントを塗布する。