大型、中型のトラック、バスのかじ取り装置 のリコールについて

平成 14年12月25日

平成14年12月25日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご 愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点 検・修理(無料)をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

• かじ取り装置において、ステアリングコラムとギヤボックスを接続するヨークに、熱処理が不適切なため亀裂の発生しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ヨークが破損し、ハンドル操作ができなくなるおそれがあります。

2. 改善の内容

• 全車両、当該ヨークを点検し、亀裂のあるものはステアリングコラムAssyを良品と交換します。

3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型、中型のトラック、バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KK-LK25A	LK25A-00030~LK25A-00034 平成14年 9月10日~平成14年 9月18日	4
KK-LK262LH	LK262L-00030~LK262L-00031 平成14年 9月30日	2
KK-LK26A	LK26A-00034~LK26A-00040 平成14年 9月 9日~平成14年 9月20日	7
KK-MK21A	MK21A-00329~MK21A-00374 平成14年 9月11日~平成14年 9月30日	30
KK-MK252KH	MK252K-08213~MK252K-08215 平成14年 9月12日~平成14年10月 8日	3
KK-MK25A	MK25A-01511~MK25A-01833 平成14年 9月 9日~平成14年10月 1日	257
KK-MK25B	MK25B-00096~MK25B-00166 平成14年 9月10日~平成14年 9月30日	29
KK-MK262KH	MK262K-05481 平成14年 9月11日	1
KK-MK26A	MK26A-00164~MK26A-00222 平成14年 9月10日~平成14年 9月30日	31
KK-MK26B	MK26B-00013~MK26B-00018 平成14年 9月13日~平成14年 9月27日	6
KL-PK252KZ	PK252K-05185 平成14年 9月19日	1
KL-PK252NZ	PK252N-05149 平成14年 9月24日	1
KL-PK25A	PK25A-00078~PK25A-00105 平成14年 9月 9日~平成14年 9月27日	27
KL-PK26A	PK26A-00100~PK26A-00146 平成14年 9月 6日~平成14年 9月27日	23
KL-PW25A	PW25A-00030~PW25A-00044 平成14年 9月 9日~平成14年 9月27日	14
KL-CD48XTH	CD48XT-00016 平成14年 9月25日	1
KL-CD48XVH	CD48XV-00146 平成14年 9月21日	1
KL-CD48YNH	CD48YN-00222~CD48YN-00225	4

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
	平成14年 9月20日~平成14年10月 1日	
KL-CD48YUH	CD48YU-00005 平成14年 9月20日	1
KL-CD48YVA KL-CD48YVH	CD48YV-00390~CD48YV-00393 平成14年 9月18日~平成14年 9月25日	4
KL-CD48ZVA KL-CD48ZVH	CD48ZV-01010~CD48ZV-01015 平成14年 9月18日~平成12年 9月30日	5
KL-CD48ZWA KL-CD48ZWH	CD48ZW-03164~CD48ZW-03181 平成14年 9月20日~平成14年10月 1日	12
KL-CD55ZVA KL-CD55ZVH	CD55ZV-00319~CD55ZV-00320 平成14年 9月21日~平成14年 9月27日	2
KL-CG48XWX	CG48XW-00161~CG48XW-00164 平成14年 9月19日~平成14年 9月21日	4
KL-CG48ZWV KL-CG48ZWW	CG48ZW-02436~CG48ZW-02444 平成14年 9月20日~平成14年10月 1日	9
KL-CK482BAT KL-CK482BHT	CK482B-01405~CK482B-01459 平成14年 9月19日~平成14年 9月27日	53
KL-CK482DAT	CK482D-00094 平成14年 9月27日	1
KL-CK482EAT KL-CK482EHT	CK482E-00105~CK482D-00106 平成14年 9月21日~平成14年 9月26日	2
KL-CK53XHH	CK53XH-00016 平成14年 9月30日	1
KL-CK552BAT KL-CK552BHT	CK552B-00692~CK552B-00703 平成14年 9月19日~平成14年 9月27日	11
KL-CK632BAT	CK632B-00206~CK632B-00207 平成14年 9月19日~平成14年 9月25日	2
KL-CV27XMH	CV27XM-00072~CV27XM-00074 平成14年 9月19日~平成14年 9月21日	2
KL-CV27XSH	CV27XS-00018 平成14年 9月19日	1
KL-CV27YNH	CV27YN-00196~CV27YN-00197 平成14年 9月20日~平成14年 9月21日	2
KL-CV27YPH	CV27YP-00015 平成14年 9月20日	1
KL-CV27YZU	CV27YZ-00224 平成14年10月 1日	1

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KL-CV48XMH	CV48XM-00026 平成14年 9月21日	1
KL-CV48XYH	CV48XY-00292 平成14年 9月19日	1
KL-CV48YNH	CV48YN-00133 平成14年 9月20日	1
KL-CW48XHHD	CW48XH-00145~CW48XH-00148 平成14年 9月18日~平成14年 9月27日	3
KL-CW48YNH	CW48YN-00081~CW48YN-00084 平成14年 9月21日~平成14年10月 1日	3
KL-CW48YVX	CW48YV-00103 平成14年 9月19日	1
KL-CW48ZVH	CW48ZV-00240~CW48ZV-00242 平成14年 9月20日~平成14年 9月24日	3
KL-CW53XHUD	CW53XH-00772~CW53XH-00775 平成14年 9月18日~平成14年 9月27日	4
KL-CW53YNH	CW53YN-00037 平成14年 9月19日	1
KL-CW542HHT	CW542H-00060 平成14年 9月27日	1
KL-CW55XHUD	CW55XH-01836~CW55XH-01839 平成14年 9月18日~平成14年 9月20日	4
KL-CW55YNH KL-CW55YNX	CW55YN-00360~CW55YN-00363 平成14年 9月19日~平成14年 9月27日	4
KL-CW55YPH	CW55YP-00198~CW55YP-00201 平成14年 9月21日~平成14年 9月26日	4
KL-CW55YVX	CW55YV-00017 平成14年 9月25日	1
KL-CW55ZVH	CW55ZV-00258 平成14年 9月21日	1
KL-CW55ZWH	CW55ZW-00019 平成14年 9月24日	1
KL-CW632GHT	CW632G-00697~CW632G-00699 平成14年 9月21日~平成14年 9月25日	3
	RM252G-00570~RM252G-00581 平成14年10月 2日~平成14年10月24日	11
KL-JP252NAN	JP252N-10198~JP252N-10210	12

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
	平成14年10月 2日~平成14年10月 8日	
計65型式	製作期間の全体の範囲	計616台
	平成14年 9月 6日~平成14年10月24日	

くご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。