

大型トラクター車体（スペアタイヤキャリア）のリコールについて

（届出日：令和3年4月28日 開始日：令和3年4月28日）

リコール番号4951

令和3年4月28日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしく願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

大型トラクタにおいて、スペアタイヤキャリアを車体に固定するボルト／ナットの締付けが不適切なため、締付けトルクが不足していることがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等によりボルト／ナットが緩み最悪の場合、ボルト／ナットが外れ、当該キャリアとともにスペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、当該キャリアの固定ボルト/ナットを点検し、規定トルクで締付けます。なお、ブラケット及びボルト／ナットに損傷がある場合は新品と交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラクタが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-GK5AAB	「クオン」	JNCMBPOAXMU056906 ~ JNCMB22A5MU060703 令和2年10月28日 ~ 令和3年3月10日	2	
	2PG-GK5AAD		JNCMBPOA4MU056884 ~ JNCMB22A3MU061137 令和2年10月27日 ~ 令和3年3月25日	21	
	2PG-GK5AAE 2PG-GK5AAE改		JNCMBPOA6MU057423 ~ JNCMBPOA7MU060251 令和2年11月18日 ~ 令和3年2月24日	3	
	(計 3型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年10月27日 ~ 令和3年3月25日	(計 26台)	

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



大型トラクタにおいて、スペアタイヤキャリアを車体に固定するボルト／ナットの締付けが不適切なため、締付けトルクが不足していることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等によりボルト／ナットが緩み、最悪の場合、ボルト／ナットが外れ、当該キャリアとともにスペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該キャリアの固定ボルト／ナットを点検し、規定トルクで締付ける。なお、ブラケット及びボルト／ナットに損傷がある場合は新品と交換する。

注： は措置（規定トルクで締付け・損傷がある場合は新品と交換）する部品を示す。

識別： キャリア固定ナット頭部に青色のペイントを塗布する。